

KM	Position	Materialzustand (N, G)	Zeitaufwand (Min.)	Material
136.200	Instandsetzung Außenspiegel		120	
	Gebrauchte Außenspiegel 2x Original MB	G		170,00
	Außenspiegelstellmotor rechts erneuern	G		-
136.200	Instandsetzung Fensterheberschalter		180	
	Gebrauchte FH-Einheit, Platine	G		-
	Gebrauchte Tasten, neuwertig	G		50,00
136.200	Instandsetzung Mittelkonsole		240	
	Boden kleben			-
	Abdeckung tönen			-
	Verschluß beidseits erneuern			-
	Gebrauchter Verschluß beidseits ersetzen	G		-
	Lack Mittelkonsolendeckel			10,00
	Kleber, Stoff			10,00
136.200	Instandsetzung Lenkrad, neu tönen		180	
	Lack Lenkrad			50,00
136.200	Instandsetzung Lenkstockhebel		30	
	Instandsetzung Tempomathebel		30	
	Instandsetzung Lichtschalter / Abdeckung		30	
	Gebrauchter Lenkstockhebel neuwertig	G		-
	Gebrauchter Tempomathebel neuwertig	G		-
	Gebrauchter Lichtschalter / Abdeckung neuwertig	G		-
	Schrauben erneuern			-
136.200	Tausch Pedale 'Sport'		30	
	Neues Pedalset	N		45,00
136.200	Instandsetzung Luftdüse links / mittel		30	
	Gebrauchte Luftdüsen links/mitte	G		-
136.200	Instandsetzung Schalthebel		120	
	Lack, Plakette tönen			20,00
136.200	Fußmatten neu		10	
	Neues Fußmattenset AMG	N		100,00
136.200	Instandsetzung Tachobeleuchtung		120	
	Lampen	N		10,00
136.200	Instandsetzung Klimabedienteil-Beleuchtung		10	
	Lampen	N		5,00
136.200	Instandsetzung Fahrersitz Heizmatte		180	
	Instandsetzung Sitzkissen / Sitzrahmen	G	60	
	Neues Heizmattenset	N		220,00
136.200	Instandsetzung Scheinwerfer beidseits		180	
	Neuer Scheinwerfersatz Hella beidseits	N		170,00

KM	Position	Materialzustand (N, G)	Zeitaufwand (Min.)	Material
136.200	Kühlergrill neu 'Avantgarde'		20	
	Kühlergrill	N		-
	Kühlergrilleinsatz	N		-
136.200	MB Radio Spezial, neuwertig		30	
	MB Radio Spezial	G		70,00
136.200	Instandsetzung Halterung Ersatzrad		5	
	Gebrauchte Halterung Ersatzrad	G		-
136.200	Instandsetzung Kofferraumdeckelverkleidung		20	
	Instandsetzung Verkleidung Scharnier li/re		20	
	Kofferraumdeckelverkleidung	G		-
	Scharnier li/re	G		-
136.200	Aufbereitung Innenraum / Komplett		240	
	Reinigungsmaterial			50,00
136.200	Instandsetzung Einstiegsleiste Fahrer		5	
	Neue Einstiegsleiste orig. MB	N		36,00
136.200	Instandsetzung Lautsprecherabdeckung Fahrer		5	
	Lautsprecherabdeckung neu	N		42,00
136.200	Instandsetzung Antennenstab + Dichtung		10	
	Stab u. Dichtung	N		40,00
136.200	Instandsetzung Ventilatorschutz vorne		5	
	Gitter	N		20,00
136.200	Tausch Alufelgen		120	
	Alufelgen und Stern samt Montage	G		500,00
136.200	Instandsetzung Mercedes Stern		3	
	Neuer Stern	N		25,00
136.200	Instandsetzung Fernlicht Stossstange LI		60	
	Fernlicht Stossstange NEU	N		200,00
136.200	Instandsetzung Türverkleidung Fahrertür		240	
	Kleinteile	G		30,00
136.200	Umbau Xenon Standlicht-LED		5	
	Xenon Standlicht-LED	N		20,00
136.200	Umbau Xenon		60	
	Xenon HID Satz	N		80,00

KM	Position	Materialzustand (N, G)	Zeitaufwand (Min.)	Material
136.200	BOSE Soundsystem Tuning			
	Adapterringe	N		30,00
	BOSE Lautsprecher 4 Systeme	G		120,00
	Nano404 8 CH	N		270,00
	Passivweichen - 6 Stück + 2 Tür-LS	N		250,00
	Helix AFC	G		120,00
	Kleinmaterial, Verteiler, Kabel	N		80,00
	Arbeitszeit Gesamt		600	
136.200	Große Inspektion Fa. Greiner			600,00
	Service, Bremsbel., Automatikserv., Keilriemen...	N		
136.200	Instandsetzung / Lötarbeiten A-Temperatur		15	
136.300	AMG Logo Motor	N	5	25,00
136.300	Instandsetzung Lackierung Türlinie RE			180,00
137.000	Service Klimaanlage			45,00
137.010	Instandsetzung CD-Wechsler	G	20	45,00
137.150	Instandsetzung Radlauf LI, Kunststoffkeil		60	
	Ersatzteil Radlauf LI	N		18,00
137.300	Türholmleisten 4 Stück Carbon	N		100,00
	Instandsetzung		30	
137.450	Instandsetzung Getriebeüberlastschalter		30	
	Ersatzteil orig. MB	N		75,00
137.500	Instandsetzung HFM LMM Bosch		20	
	Ersatzteil Bosch	N		189,00
137.560	Instandsetzung Zündkerzen		40	
	Ersatzteil Erstausrüster BERU	N		19,00
137.600	Instandsetzung Benzinfilter / Benzinpumpe		60	
	Knecht Filter OriginalMB / Bosch Erstausr.	N		180,00
137.630	Instandsetzung Abgasanlage u. Lambda		240	
	Topf hinten, Lambdafassung neu			
	Bosch Lambda	N		125,00
137.640	Instandsetzung Zündspulen/-kabel/-kerzen		60	
	MB Originalteile (Bosch) 16.8.2011	G		100,00
137.650	Reifentausch vorne 19.8.2011	N	20	
	GoodYear Eagle F1 225/45/17			260,00
137.820	Tausch Glasschiebedach		60	
	Glasschiebedach	G		75,00

KM	Position	Materialzustand (N, G)	Zeitaufwand (Min.)	Material
138.015	Kleinteile (Schrauben, Schellen, Bajonett) Div. E-Teile MB	N	30	34,00
138.020	C-Säulen Verkleidung erneuern C-Säulen Verkleidung orig. Ersatzteil	G	40	65,00
138.230	Abdeckung Mittelarmlehne erneuern Abdeckung aufbereiten, Ersatzteil original	G	10	100,00
62 h Gesamtarbeitszeit		in Minuten:	3.738	5.078,00